# Istruzioni d'uso per Scuba II

## Sostituzione delle batterie (2x AAA (1,5 V), LR03)

Sostituire la batteria quando appare il simbolo sul display. Dopo l'apertura/chiusura del tappo dello scompartimento batteria, verificare il posizionamento dell'O-Ring!

#### Effettuare la misura

- 1. Accendere lo strumento con il tasto ON/OFF. Nel display appare :"0". Procedere con la taratura a zero per tutti i metodi.
- 2. Riempire la camera di campionamento al di sotto della superficie dell'acqua, immergendo completamente lo strumento. Far oscillare delicatamente lo strumento. Togliere lo strumento dall'acqua.
- 3. Chiudere la camera di campionamento con il tappo blu.
- 4. Premere il tasto ZERO/TEST. "000" lampeggia per circa 8 secondi. Dopodiché sul display appare "0.0.0".
- 5. Selezionare il tipo di analisi con il tasto MODE: CI (Cloro libero/Cloro totale)→pH→TA→CyA→CI...(Scroll).
- 6. Rimuovere il tappo blu ed introdurre la pastiglia corrispondente.

Metodo		Pastiglia da utilizzare
CI	Cloro libero	DPD No.1
CI	Cloro totale	DPD No.1 + DPD No.3
рН	Valore pH	PHENOL RED PHOTOMETER
СуА	Stabilizer	Cya-Test
TĂ	Alcalinità-M	ALKA-M-PHOTOMETER

- 7. Pressare la pastiglia con la bacchetta e far sciogliere mescolando.
- 8. Richiudere la camera di campionamento con il tappo blu. Far oscillare l-apparecchio per circa 15 secondi, senza agitare.
- 9. Quindi far riposare lo strumento e attendere fino al test di CIF/pH/CyA: 15 secondi e Clt/TA: 2 minuti.
- 10. Premere il tasto ZERO/TEST. Il simbolo sul trattino "---" lampeggia per circa 6 secondi. Sul display appare il risultato.

LOW	Intervallo di misurazione troppo ridotto
HIGH	Intervallo di misurazione superato

**Ripetere il TEST:** Premere il tasto ZERO/TEST. **Altro metodo:** Premere il tasto mode e scorrere.

Nuova taratura a zero: Tenere premuto il tasto ZERO/TEST per 2 secondi.

### Manutenzione

- 1. Mantenere pulito lo strumento.
- 2. Non utilizzare solventi, prodotti abrasivi aggressivi né spazzole. Sul pozzetto passare semplicemente un panno morbido.
- 3. Lasciare asciugare lo strumento dopo l'uso e conservarlo in modo idoneo.
- 4. Qualora lo strumento non venga utilizzato per un lungo periodo si consiglia di rimuovere la batteria.

#### Come evitare errori di misurazione

- 1. Per le analisi, utilizzare esclusivamente pastiglie reagenti con scritta nera.
- 2. Le pastiglie reagenti devono essere introdotte nel campione di acqua direttamente dalla pellicola, senza toccarle con le dita,
- 3. La taratura a zero ed il test devono avvenire con il tappo completamente chiuso.
- 4. Risciacquare a fondo la camera di campionamento, il tappo e la bacchetta dopo ogni test.

#### Garanzia

La garanzia dello Scuba II ha una durata di due anni a partire dalla data di acquisto.

## Tabella equivalenze Alcalinità-M

	Mmol/l Ks4.3	°dh	°e	°f
1mg/I CaCO <sub>3</sub>	0.02	0.056	0.07	0.10